

Aguilar: El SAS reconoce que el centro de salud incumple la normativa



J. P. Imagen del actual centro de salud en el casco urbano de Aguilar

JESÚS PRIETO

AGUILAR. El director del Distrito Sanitario Córdoba Sur, José María Caballero, reconoció a ABC las deficiencias denunciadas por los usuarios del centro de salud de Aguilar el pasado jueves. Caballero dijo que existe una entrada de agua en la zona de Pediatría producida por las fuertes lluvias de los últimos días, «que han ocasionado la rotura de un canalón del tejado». En este sentido, manifestó que se trata de un edificio antiguo que padece humedades de manera habitual debido, entre otras cosas, a su proximidad a una iglesia muy cercana y a la estructura del centro.

Caballero también admitió la existencia de numeroso material de cartón y envases de deshecho en unas dependencias del edificio, y señaló que una empresa se comprometió a recogerlos y está tardando en hacerlo. Por ello en breve «nos desharemos nosotros mismos de este material que no sirve para nada». Respecto a la falta de iluminación eléctrica en el exterior del centro, que está prácticamente a oscuras durante la noche, dijo que ya se han pedido unos globos de cristal que hacen falta para cubrir las bombillas de las farolas. Esta parte externa del ambulatorio es la única zona habilitada para recepcionar las Urgencias. Caballero dijo desconocer la existencia de un posible contacto eléctrico en los aseos que produzca pequeñas descargas a los usuarios. Por este motivo, manifestó que pedirá un informe sobre la existencia de este problema.

El director del Distrito Córdoba Sur aseguró que este centro no cumple la normativa vigente en materia de recintos sanitarios y, por ello, ya está en proyecto un nuevo edificio en Aguilar que doblará la extensión del actual y que sí cumplirá todos los requisitos. Además, añadió que se harán todos los trabajos de mantenimiento necesarios hasta que se inaugure el nuevo centro, como muy pronto dentro de dos años. En este sentido, señaló que en los últimos meses se ha cambiado la climatización y se han repasado las cubiertas.

Una de las principales deficiencias del actual edificio es la falta de ventilación en el área de Pediatría, o el acceso para los vehículos, puesto que el centro está enclavado entre calles muy estrechas.

ABC