

Muertos de frío en la consulta



POR ABC

CÓRDOBA. Los usuarios que decidan ir al centro de salud deben pensárselo dos veces. Puede que entren con un catarro y salgan con una gripe de caballo. Y no precisamente por los virus, sino por las gélidas temperaturas de estas dependencias del SAS.

Según denunció ayer el Sindicato de Enfermería Satse la temperatura ambiente no es la adecuada y está por debajo de los rangos térmicos establecidos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En este sentido, la organización sindical realizó un estudio el pasado día 19, consistente en realizar más de treinta mediciones térmicas en las diferentes estancias del centro. Los resultados fueron determinantes, ya que a excepción de las consultas de la planta de primera, todas las mediciones estaban por debajo de los 20 grados, cuando lo recomendable es que la temperatura en invierno esté por encima de los 20 y hasta los 24.

Según el sindicato, en la primera planta, las estancias que presentan una menor temperatura son las sala de espera de pacientes (18 °C) y la zona de administración (17 °C), llegando en otras dependencias, como Rayos X, a 16 grados, hecho que resulta mas alarmante si se tiene en cuenta que el día en el que se realizó el estudio, la temperatura exterior era suave.

«Esta situación se ha producido por la decisión de la dirección de no poner en marcha la calefacción central de gasóleo, combatiendo el frío solamente con la calefacción eléctrica», según el sindicato.

ABC