

Nuevas goteras en el área quirúrgica del hospital

Al menos cuatro intervenciones oftalmológicas se suspendieron.El Satse pide un análisis técnico de la situación que garantice seguridad.

23/04/2008 JOSE MORENO

El sindicato de enfermería Satse volvió a mostrar por escrito su preocupación este pasado lunes a la dirección del hospital comarcal Infanta Margarita de Cabra por la aparición de nuevo de problemas derivados de las lluvias, "ya que parece ser que el viento movió los toldos que protegían la zona de obra y las filtraciones del agua originaron la aparición de goteras en el área quirúrgica y en la sala de reanimación, que hacían imposible desarrollar allí actividad".

Así lo ha expresado el delegado sindical Rafael Osuna, señalando que la existencia de al menos 7 goteras provocó que se tuviera que trasladar esa actividad al hospital de día, "realizando las intervenciones programadas que tenían previsto ingreso, mientras que las ambulatorias de oftalmología, al menos a 4 pacientes sin ingreso, tuvieron que suspenderse".

Desde el Satse se ha pedido que bien la empresa que hace las obras de reforma o bien los técnicos del propio centro "realicen un análisis de la situación y que se garantice la seguridad para profesionales y pacientes".

Los días fuertes de lluvias están causando problemas como los de noviembre del 2007, cuando cayó una placa de pladur de un falso techo en una sala intermedia de quirófanos, o las varias que cayeron el pasado 9 de abril en la zona de urgencias por idéntico motivo, que para Osuna "vienen motivados por la demora de las obras, que si hubiesen avanzado más en el periodo estival, estaríamos ahora en otra situación". Unas obras que ocasionan molestias, según Osuna, "que los trabajadores del centro vamos encajando con mejor o peor filosofía".

Diario Córdoba