

Anegado un pasillo junto a Urgencias del Reina Sofía



RAFA ALCAIDE

La avería de una tubería en el pasillo de la unidad de Radiología, junto a Urgencias, ha provocado el anegamiento de la estancia, según confirmaron a ABC trabajadores del centro sanitario. Tras nueve días sin que los desperfectos se arreglen, ha sido preciso descolgar dos placas de escayola y poner barreños bajo las goteras

ABC